


PIXPRO 360 VR Remote Viewer 安装方法介绍

——适用于 Android 智能设备使用者

方法一：通过智能设备下载“PIXPRO 360 VR Remote Viewer.apk”


1. 开启智能设备端移动数据或 Wi-Fi 上网功能。
 2. 打开智能设备的网页浏览器，在网址栏中输入网址：<http://kodakpixpro.com/AsiaOceania/cn/support/downloads.php>，点击下载安装包“PIXPRO 360 VR Remote Viewer.apk”。
- ★ 下载过程中请注意提示的存储路径；若无提示，安装包将存储在浏览器默认的存储文件夹中。
3. 在智能设备中打开存储安装包的文件夹，点击“PIXPRO 360 VR Remote Viewer.apk”，开始安装。



★ 安装过程中系统可能会阻止安装，请在智能设备【设置】→【安全】中勾选“未知来源”。



4. 安装完成后，在智能设备界面上会出现 PIXPRO 360 VR Remote Viewer 的图标.




方法二：通过电脑下载“PIXPRO 360 VR Remote Viewer.apk”

1. 在连接有网络的电脑上，开启网页浏览器。在网址栏中输入网址：<http://kodakpixpro.com/AsiaOceania/cn/support/downloads.php>，点击下载安装包“PIXPRO 360 VR Remote Viewer.apk”。
2. 通过 USB 数据线连接智能设备和电脑，从电脑上将安装包复制到智能设备的文件夹中。（建议将安装包存放在智能设备中的 Download 文件夹中）



3. 在智能设备中打开存储安装包的文件夹，点击“PIXPRO 360 VR Remote Viewer.apk”，开始安装。



★ 安装过程中系统可能会阻止安装，请在智能设备【设置】→【安全】中勾选“未知来源”。



4. 安装完成后，在智能设备界面上会出现 PIXPRO 360 VR Remote Viewer 的图标.

